

和船ハッチ

	作業内容
1	型準備
2	ゲルコート吹付
3	一次積層
4	心材接着
5	心材積層
6	離型
7	サンディング

工程

1・型準備





2・ゲルコート吹付





備考	材料計算
・型準備は3回離型に1回程度	
・抜きにくいと感じたら、2回離型後でも良いです	
・レーザーパターンの離型剤　目詰まりに注意	
・ライトグレーエディションを吹付	型面積 1.4m^2
・霧吹きを（試吹き）行う	膜厚 $0.4 \sim 0.7\mu\text{m}$
	面積に対し $0.7 \sim 0.8\text{Kg}$
	飛散分 0.4Kg
	グレー計 1.5Kg
・縦、横に吹き $0.4 \sim 0.7\mu\text{m}$ で吹き付ける	
・レーザーパターン部　スケ易いので注意	




・バックアップブラックをグレーの上から塗布 (グレー硬化前で良い)	面積に対し0.1Kg 飛散分0.4Kg
	ブラック計 0.5Kg

工程	備考	材料計算
3・一次積層		
スミ入れ  	・積層前に白マジック（油性）にてレザーパターンの際にスミ入れ	
	・インクが乾いてから積層	
	・芯材取付の目安になるラインです	




4・心材接着







5・心材積層




ペースト充填

[illegible]

[illegible]

工程

[illegible]

[illegible]

4Kg

