



和船ハッチ

	作業内容
1	型準備
2	ゲルコート吹付
3	一次積層
4	心材接着
5	心材積層
6	離型
7	サンディング










- ・芯材セット後 樹脂塗布
- ・この状態で硬化させる

5・心材積層



ペースト充填

- ・芯材の周りに接着用ペーストを充填  
(極力、少なく ケガキラインよりはみ出ない程度)

ペースト量 0.2~0.3Kg



- ・M6R6にて積層

M6R6積層 2.7Kg













4Kg

