

第一工場内 火災 2 件の報告

今週第一工場で火災が立て続けに起きました。また、ヒヤットとする事故が多数起きています。

<<火災>>

【1 件目 原因】

タンクを積層し温めるときに上に段ボールを被せジェットヒーターであぶっていたところ、シャッターを開けた際に風が吹き込み段ボールが落下しジェットヒーターの火に引火。

【対策】

あぶるときに被せるものを段ボールを使用するのではなく、防災シートに変更

【2 件目 原因】

促進剤がたっぷり入った樹脂（タンクのトップコート時に使用）の余った樹脂を 1 斗缶に捨てたが、そこにアセトンの染みついたウエスが入っておりそれに引火

【対策】 樹脂を捨てる場所にウエスを捨てない。 トップコートの樹脂は決まった量を作り、塗りきってしまう。 促進剤を入れる量が最近多すぎる気がする。

<<樹脂こぼし>>

【1 件目 原因】

タンクのドラムコックを閉め忘れたまま積層作業に入ってしまう、樹脂があふれ出した。

【対策】

ドラム樹脂のコックを開けて樹脂を作っているときはその場から離れない。

【2 件目 原因】

スプレーアップでグレーの樹脂に切り替える際、一斗缶にグレーの樹脂を作り吸い込み口を入れていた。樹脂が少なくなり、吸い込み口が転倒し、樹脂がこぼれた。

【対策】

色付きの樹脂を使用するときは専用のドラム缶容器に入れて使用する。

<<その他>>

【灰皿が飛んでいた】

先週の土曜、強風のため灰皿が吹っ飛び吸い殻が散乱していた。

【対策】

ブロックを置き、風対策をした。

【1 斗缶落下】

現場でウインチで樹脂を挙げている際、取っ手がとれて落下した。

【対策】

材料をウインチで上げる際は取っ手部分に引っかけるのではなく荷揚げ用袋に入れて吊る。